



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS ☐ PREVIAMENTE ☒ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Col. Maria Luisa I, Sto. Tomas de Castilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0174-46	FECHA:	21/02/2024



FOTO 01: SUSTITUCIÓN DE TECHO.



FOTO 02: COLOCACIÓN DE LAS NUEVAS LÁMINAS.



FOTO 03: REEMPLAZO DE PUERTA EN MAL ESTADO




FOTO 04: SOLDADURA DE LOS BALCONES.



FOTO 05: PINTADO DE PUERTA DE METAL.



FOTO 06: INSTALCIÓN DE PUERTA DE METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Col. Maria Luisa I, Sto. Tomas de Castilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0174-46	FECHA:	21/02/2024



FOTO 07: PINTADO DE LAS PAREDES DE BODEGA.



FOTO 08: REMODELACIÓN DE LA PARED DE BODEGA.



FOTO 09: REPELLO DE LAS VENTANAS DE LA BODEGA.



FOTO 10: REMOZAMIENTO DE DOS VENTANAS.




FOTO 11: SUSTITUCIÓN DE SOPORTES PARA COLOCACIÓN DE CANALES.




FOTO 12: COLOCACIÓN DE SOPORTE DE PVC PARA CANALES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presente registro.

Firma y sello del Presidente de la O.F.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

