

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. TS. ARNALDO NEFTALÍ NORMANNS MORALES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN MANUEL, SANTO TOMÁS DE CASTILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1801-2379-45	FECHA:	24/05/2024



Foto1: Proceso de cambio de láminas.



Foto 2: Proceso de cambio de láminas.



Foto 3: Colocación de piso cerámico en salón de clases.



Foto 4: Proceso de pintura en el establecimiento.




Foto 5: Reparación de muro de contingencia.



Foto 6: Reparación de banqueta frontal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CEB




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

