

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA RIO BONITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO BONITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0060-43	FECHA:	10/11/2024



FOTO 1: Fabricación e Instalación en Puertas en Aulas



FOTO 2: Sustitución de Soporte de Madera, por Metal y Colocación de Columnas de Metal en Aula, Sustitución de lámina por lámina troquelada Calibre 26 en Aula



FOTO 3: Sustitución de Piso de Cemento líquido



FOTO 4: Sustitución de Soporte de Madera, por Metal en Baños, Sustitución de lámina por lámina troquelada Calibre 26 en Baños



FOTO 3: Fabricación e Instalación de Puerta en Baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

vinicio xo chuh

Firma y sello del Presidente de la OPI

Firma y Sello Director Centro Educativo Público