



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN CARLOS HUITIZIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0095-43	FECHA:	18/10/2024



Foto 1. Se pretende sustituir el soporte del techo de madera por metal



Foto 2. Se requiere cambiar el techo del centro educativo por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3 Se requiere material de repello para doscientos dieciséis m2 de dos aulas



Foto 4. Se necesita pintura para pintar la infraestructura del centro educativo



Foto 5. Se requiere cambiar el techo, la puerta y pinar la cocina del establecimiento educativo.



Foto 6. Reconstruir un polleton dentro de la cocina para mejorar el lugar donde se prepara el alimento de los niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público