

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COMUNIDAD DE SEMOCOCH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD DE SEMOCOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0014-42	FECHA:	8/11/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA, TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LAMINA. MODULO 1



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA, TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LAMINA. MODULO 1



FOTO 4: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO (INODORO)



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTA




Foto 5. SUSTITUCION DE CANALES PLUVIALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la C.P.R.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público