

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ALDEA SANTIAGUITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTIAGUITO, EL ESTOR, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0020-41	FECHA:	10/11/2024




FOTO 1: SUSTITUCION DE LÁMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCION DE PUERTA



FOTO 4: LEVANTAMIENTO DE DOS PAREDES DE CAMERINO DEL ESCENARIO




FOTO 5: SUSTITUCION DE PISO



FOTO 6: PINTURA EN ESXTERIOR E INTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒


POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ALDEA SANTIAGUITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTAIGUITO, EL ESTOR, IZABAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0020-43	FECHA:	28/11/2024



FOTO 7 : SUSTITUCION DER BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

