

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M CASERÍO SE'MO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SE'MO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0066-43	FECHA:	19/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



FOTO 2: MANTENIMIENTO DE PUERTAS PRINCIPALES.



FOTO 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERNOS



FOTO 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.




Foto 5: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO.





Foto 6: REPARACION DE SISTEMA EÉCTRICO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M CASERÍO SE'MO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SE'MO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0066-43	FECHA:	19/11/2024



FOTO 7: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO.



FOTO 8: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO.




FOTO 9: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO.



FOTO 10: REPELLO DE MURO.




Foto 11: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA,



Foto 12: INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

