

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

|                             |                              |                                |                         |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                       | MUNICIPIO:                     | EL ESTOR                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERIO SEACACAR ARRIBA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO SEACACAR ARRIBA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-03-0067-43                | FECHA:                         | 25/11/2024              |



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS.



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS.



FOTO 3: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

