

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SINAI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0085-43	FECHA:	7/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA




FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 4: ELABORACION DE CUNETA



Foto 5: ELABORACION DE CUNETA



Foto 6: ELABORACION DE TUMULO DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SINAI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0085-43	FECHA:	7/11/2024



FOTO 7: ELABORACION DE TUMULO DE CONCRETO



FOTO 8: ELABORACION DE TUMULO DE CONCRETO



FOTO 9: REPARACION DE PISO TORTA DE CONCRETO



FOTO 10: REPARACION DE PISO TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPD	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---