



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SACARILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0033-41	FECHA:	5/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALÚZINC CALIBRE 26




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



Foto 3 SUSTITUCIÓN DE PUERTAS.



Foto 4: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE SANITARIOS.



FOTO 5. SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



FOTO. INSTALACIÓN DE ROTOPLAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilario Ché

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SACARILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0033-41	FECHA:	5/11/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE PVC



Foto 8: PINTURA EN MUROS EXTERIORES



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE INODORO



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL

Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilario che

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

