



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA ESPERANZA TUNICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0122-45	FECHA:	5/06/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



FOTO 3: Lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura en puerta de metal



FOTO 4: Mantenimiento de Balcones de metal



FOTO 5: Sustitución de piso de torta de cemento



FOTO 6: Sustitución de puertas de madera por metal, en servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Firma y sello del Presidente de la OPE

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
CONSEJOS EDUCATIVOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA
EL ESTOR, IZABAL

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
DE TELESECUNDARIA
DIRECCIÓN
COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA
EL ESTOR, IZABAL



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA ESPERANZA TUNICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0122-45	FECHA:	5/06/2024




FOTO 7: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 8: Repello de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

