



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA ESPERANZA TUNICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0122-45	FECHA:	5/06/2024



FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




FOTO 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



FOTO 3: Lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura en puerta de metal



FOTO 4: Mantenimiento de Balcones de metal




FOTO 5: Sustrucción de piso de torta de cemento



FOTO 6: Sustrucción de puertas de madera por metal, en servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar los datos.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA ESPERANZA TUNICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0122-45	FECHA:	5/06/2024



FOTO 7: Pintura en muros exteriores e interiores




FOTO 8: Repello de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a cada una con un número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Nueva Esperanza Tunico



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

