

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA MARIA LA LLORONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0157-43	FECHA:	6/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CAL.26



FOTO 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CAL.26



FOTO 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 5: SUSTITUCION DE PISO TORTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alejandro Caal poc.
Firma y sello del Presidente de la OPF



William...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA MARIA LA LLORONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0157-43	FECHA:	6/11/2024



FOTO 6: REMODELACION Y LEVANTADO DE PAREDES.



FOTO 7: REMODELACION Y LEVANTADO DE PAREDES.



FOTO 8: REMODELACION Y LEVANTADO DE PAREDES.



FOTO 9: REMODELACION Y LEVANTADO DE PAREDES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---