



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO EL ESFUERZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL ESFUERZO, EL ESTOR, IZABAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0170-43	FECHA:	20/09/2024



FOTO 1. SUSTITUCION DE LAMINAS POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26.



FOTO 2. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL.



FOTO 3. SUSTITUCION DE PORTON 1, POR PORTON DE METAL.



FOTO 4. SUSTITUCION DE PORTON 2, POR PORTON DE METAL.



FOTO 5. SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA POR METAL.



FOTO 6. SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR MISO GRANITO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO EL ESFUERZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL ESFUERZO, EL ESTOR, IZABAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0170-43	FECHA:	20/09/2024




FOTO 7. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.



FOTO 8. REPARACION DE UNA COLUMNA DE MURO PERIMETRAL.



FOTO 9. SUSTITUCION DE PLAFOMERAS



FOTO 10. SUSTITUCION DE FOCOS AHORADORAS




FOTO 11. SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES



FOTO 12: SUSTITUCION DE MALLA DE COCINA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GuatemalaREGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO EL ESFUERZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL ESFUERZO, EL ESTOR, IZABAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0170-43	FECHA:	20/09/2024



FOTO 13. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL




FOTO 14. INSTALACION DE LAMINAS TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 15. MANTENIMIENTO DE ESTUFA RURAL



FOTO 16. REPARACION DE MESA DE CONCRETO



FOTO 17: SUSTITUCION DE LAMINAS, POR LAMINAS ALUZIN CALIBRE 26



FOTO 18: SUSTITUCION DE ACCESORIOS INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

