

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEPUR LIMITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0205-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINAS



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINAS



Foto 3: mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tuvo, cepillado, sujecciones, aplicación de pintura)



Foto 4: sustitucion de ventanas de madera por metal mas vidrio / sustituciones de balcones de metal.





Foto 5: mantenimientos de de balcones de metal



Foto 6: pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEPUR LIMITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0205-43	FECHA:	20/11/2024



Foto7: sustitucion de inodoro / sustitucion de grifos



Foto 8: sustitucion de tuveria linea principal / sustitucion de llave de chorro / sustitucion de llave de cheque



Foto 9: sustitucion de tuveria linea principal / sustitucion de llave de chorro / sustitucion de llave de cheque




Foto :




Foto :




Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

