

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CEIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0231-43	FECHA:	18/11/2024




Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTA Y CHAPA



Foto 3: MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO.



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES.



Foto 6: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

