

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEPON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0518-41	FECHA:	20/09/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 3: PINTURA MURO INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 4: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público