



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHAPIN ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0576-41	FECHA:	20/11/2024



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 Y ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL DE COCINA.



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 Y ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL DE BODEGA.



SUSTITUCIÓN DE (2) PUERTAS DE MADERA POR METAL DE BODEGA.



MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA A PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS.



REPELLO EN MURO DE BODEGA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

pedro Xol Mucú

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

