



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                   |                                |                       |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL            | MUNICIPIO:                     | EL ESTOR              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO CHAPIN ARRIBA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-03-0576-41     | FECHA:                         | 27/11/2024            |



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 Y ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL DE COCINA.



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 Y ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL DE BODEGA.




SUSTITUCIÓN DE (2) PUERTAS DE MADERA POR METAL DE BODEGA.



MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA A PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS.



REPELLO EN MURO DE BODEGA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar número de hojas.

pedro Xel Muñe

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

