

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-1024-41	FECHA:	23/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA



FOTO 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL

FOTO 5: MANTENIMIENTO PUERTAS DE METAL

FOTO 6: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

