

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-1024-41	FECHA:	18/11/24



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA



FOTO 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 6: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

A signature and a circular stamp of the COPB President for Izabal. The stamp includes the text "MINISTERIO DE EDUCACIÓN", "EORM", "Cantón Los Cerritos", and "COLEGIO DE PADRES DE FAMILIA".

Firma y sello del Presidente de la COPB por Izabal

A signature and a circular stamp of the Director of the Public Educational Center.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público