

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Pedrera Playitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-047-0062-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Hornilla de la cocina del establecimiento en proceso de construcción



Foto 2: Elaboración de pila de 1 lavadero en cocina del establecimiento



Foto 3: Sustitución de puerta de cocina




Foto 4: Sustitución de piso de concreto en la cocina del establecimiento



Foto 5: Cambio de estructura de techo de madera a metalica



Foto 6: Proceso de sustitución de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Pedrera Playitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-047-0062-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 7: Mantenimiento de soporte de metal y cambio de lámina



Foto 8: Cambio de estructura de madera por metal y lámina



Foto 9: Cambio de lámina deteriorada por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 10: Reparación de muro de contención de la cocina del establecimiento educativo



Foto 11: Condiciones de la cocina del establecimiento durante la construcción y reparación del muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
CONSEJO DE FAMILIAS DE LA PEDRERA
MORALES, IZABAL

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
CASERIO LA PEDRERA