



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA RIO NEGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-04-0085-45	FECHA	17/05/2024



SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZIC CALIBRE 26



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL.



SUSTITUCION DE SEVICIOS SANITARIOS



SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIO SANITARIO .



Foto 6: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la Comisión



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA RÍO NEGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-04-0085-45	FECHA	17/05/2024

REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la I.N.E.B.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

