



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	JOSÉ RUBÉN CONTRERAS PADILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CARRIZAL MORALES, IZABAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0255-43	FECHA:	26 DE ABRIL 2,024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada ALUZINC calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada ALUZINC calibre 26



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 5: Sustitución de cableado eléctrico.



Foto 6: Sustitución de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número.

Rosa Aura Guzmán

Firma y sello del Presidente de la OPF



Gea Amara Guzmán

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	JOSÉ RUBÉN CONTRERAS PADILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CARRIZAL MORALES, IZABAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0255-43	FECHA:	26 DE ABRIL 2,024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada ALUZINC calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada ALUZINC calibre 26



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.




Foto 5: Sustitución de cableado eléctrico.



Foto 6: Sustitución de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Anna Gower

Firma y sello del Presidente de la OPF



Guatemalense

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

