

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los González, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0025-43	FECHA:	09 agosto de 2024



Foto 1: Se aprecia el mal estado de la malla, se reparará para mantener la seguridad del establecimiento.



Foto 2: Se observa la necesidad de cambiar completamente el muro de la parte de atrás, presente socavación por agua y se debe evitar el riesgo que se caiga y ocasione accidentes a los vecinos y alumnos.



Foto 3: Se evidencia la necesidad de reparar muro lateral, para evitar que personas ajenas entren a las instalaciones y causen daño al establecimiento.



Foto 4: Se evidencia la necesidad de reparar muro lateral, para evitar accidentes a los alumnos del establecimiento.



Foto 5: Fotografía general del centro educativo, donde se evidencia el estado del muro.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Celedonia Gomez Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

