

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS CORRALITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1519-42	FECHA:	06/05/2024



Foto1: ES NECESARIO REPARAR AMBAS PUERTAS DE LA MITAD HACIA ABAJO Y PINTURA



Foto 2: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE BAÑOS (PINUTURA) DETERIORO POR CORROSIÓN.



Foto 3: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE AULAS (PINUTURA) DETERIORO POR CORROSIÓN.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS EN ÁREA DE COCINA DEBIDO AL ALTO DETERIORO Y OXIDACIÓN DEL MISMO.



Foto 5: SUSTITUCIÓN PISO DE CONCRETO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS CORRALITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1519-42	FECHA:	06/05/2024



Foto 7: REPARACIÓN CUNETAS DE CONCRETO




Foto 8: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR (SE APRECIA DETERIORO DE PINTURA EN MUROS)



Foto 9: ACCESORIOS DE BAÑOS EN MAL ESTADO



Foto 10: SE PUEDE APRECIAR LA SEPARACIÓN EN LOSA POR EL MAL ESTADO.



Foto 11: SE OBSERVA MALA ILUMINACIÓN EN AULAS YA QUE DE LAS 6 LÁMPARAS SOLO FUNCIONAN 2



Foto 12: SUSTITUIR DEPÓSITO DE AGUA. (retirado del área de baños por deterioro y demasiada filtración de agua)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPPE PADRES DE FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS CORRALITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1519-42	FECHA:	06/05/2024



Foto 13: SUSTITUIR PILA (ÁREA DE COCINA). DEBIDO A DETERIORO, NO RETIENE EL AGUA LIMPIA Y DUCTOS DE DESECHO TAPADOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---