



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FÓR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA TIBIA, MONJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0809-42	FECHA:	11/06/2024



Foto1: TRABAJANDO EL CAMBIO DE TAZAS



FOTO 2: TRABAJANDO REPARACIÓN DE PARED PARA CORREGIR GRIETAS



Foto3: REMOZAMIENTO DE LOZA



Foto4: TRABAJANDO CAMBIO DE VENTANERIA




Foto: 5 REALIZANDO TRABAJO DE CAMBIO DE PUERTA



Foto: 6 TRABAJANDO REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO AGUA TIBIA
DEPARTAMENTO DE JALAPA
MONJAS

Osario del carmen +20c Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FÓR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA TIBIA, MONJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0288-43	FECHA:	11/06/2024



Foto1: TRABAJANDO EL LEVANTADO DE LA CUBIERTA DE TECHO MAS PINTURA



FOTO 2: TRABAJANDO REMOZAMIENTO DE LA LOSA MAS COLOCACION DE PISO



Foto3: TRABAJANDO EL CAMBIO DE SANITARIOS



Foto4: TRABAJANDO EL CAMBIO DE VENTANAS



Foto: 5 TRABAJANDO EL CAMBIO DE DRENAJE Y RECUBRIMIENTO DE LOSA A TUBERIA EXPUESTA



Foto: 6 TRABAJANDO EL CANAL DEL SALON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mosario del Carmen Trujillo Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público