

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO CUESTA GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANSUPO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0042-43	FECHA:	20/03/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA: Sustitución en aula segundo nivel, cocina y baño, de la escuela (renglón 1)



FOTO 2: ESTRUCTURA DE TECHO: Sstitución en cocina y baño. (renglón 2).



Foto3: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA: En aula segundo nivel, baño, cocina y paco (renglón 3)



Foto4: Puertas: Sustitución de puerta de baño (renglón 4).



Foto 5: PISO: Sustitución en aula segundo nivel, cocina, paco y baño. (renglón 5).



Foto 6: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS: Sustitución del único sanitario.(renglón 10).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

GLADYS RETOS

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA CASERIO CUESTA GRANDE
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA SANSUPO
MATAQUESCUINTLA, JALAPA, GUATEMALA

ESCUELA CASERIO CUESTA GRANDE
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
MATAQUESCUINTLA, JALAPA, GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO CUESTA GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANSUPO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0042-43	FECHA:	20/03/2024



Foto 7: MATENIMIENTO A PORTONES: Colocación de chapa (renglón 12).



FOTO 8: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE: Reparación total de red de tubería de agua potable. (renglón 14).



FOTO 9: LOSA DE PATIO : Sustitución de losa del patio. (renglón 16)



FOTO 10: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS /DEPÓSITOS DE AGUA: Sustitución de cisterna de agua. (renglón 18)



FOTO 11: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA (ESTUFAS RURALES,PILAS,VENTANAS, PUERTAS Y CHIMENEAS): Sustitución de pila,puerta y ventana (renglón 18)



FOTO 12: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES: REPARACIÓN DE REPELLO EN COCINA, BAÑO ,PARTE EXTERNA AULA PRIMER NIVEL Y PACIO PRIMER NIVEL. (Renglón 21)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

GLADIS REYES Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO CUESTA GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANSUPO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0042-43	FECHA:	20/03/2024



Foto 13: REPARACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN : Reparación de muros de contención del portón . (renglón 22)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

GLADIS Reyes CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Firma y sello del Presidente de la OPF ALDEA SANSUPO	[Firma] ESCUELA CASERIO CUESTA GRANDE Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--