

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Los Magueyes Aldea San Antonio Las Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Magueyes Aldea San Antonio Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0253-43	FECHA:	4/03/2024



Foto1: IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE PATIO



FOTO 2: PINTURA EN MUROS EXTERIOR



Foto3: TAZAS NUEVAS Y LEVANTAMIENTO DE PAREDES



Foto4: REPARACION DE BARANDA REFORZADAS CON FUNDICION DE CONCRETO



Foto: 5 REPARACION DE LAMINA DEL PORTON Y MURO DE CONCRETO DONDE SE SOSTIENE



Foto: 6 LOSA DE PATIO Y BANQUETA DE LA PARTE DE ATRÁS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Dania Gorda
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Control y Vigilancia Pública