

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO TUNAS II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TUNAS II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0194-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: SE ESTABA LEVANTANDO LA TORTA DE CEMENTO DEL PATIO



Foto 2: SE ESTABA RETIRANDO LA LAMINA DE LAS AULAS AFECTADAS



Foto 3: SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE LEVANDO DE TORTA DE CEMENTO




Foto 4: SE INICIO A REIRAR LA MADERA.



Foto 5: EN ESTA PARTE YA SE HABIA QUITADO EL TECHO Y LA TORTA DE CEMENTO ES SU TOTALIDAD





Foto 6: SE ESTABAN COLOCANDO LAS ESTRUCTURAS METALICAS PARA LA COLOCACION DE LA LAMINAS NUEVAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

