

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAGUNILLA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2541-45	FECHA:	29/08/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN TECHO, MEJORAMIENTO DE PAREDES, SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL, SUSTITUCIÓN DE PISO, MANTENIMIENTO DE PUERTA E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA EN AREA DE COCINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN TECHO, MEJORAMIENTO DE PAREDES, SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL, SUSTITUCIÓN DE PISO, MANTENIMIENTO DE PUERTA E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA EN AREA DE COCINA



Foto 3: SUSTITUCIÓN TECHO CON ESTRUCTURA DE METAL POR LÁMINA TROQUELADA EN PATIO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE TECHO CON ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA TROQUELADA, SUSTITUCIÓN DE BAÑOS Y SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE TECHO CON ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA TROQUELADA, SUSTITUCIÓN DE BAÑOS Y SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO , CEPILLADO, SUJECCIONES, APLICACIÓN DE PINTURA) EN PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

