

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL, BARRIO EL BARRIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0159-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/7/2024



LOSA NECESITA MANTENIMIENTO LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION



LOSA NECESITA MANTENIMIENTO LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION



NECESIDAD DE REPELO EN LOSA PARTE INTERNA DE AULAS Y CORREDOR, DESPRENDIMIENTO DE REPELO POR FILTRACION DE AGUA.



NECESIDAD DE REPELO EN LOSA PARTE INTERNA DE AULAS Y CORREDOR, DESPRENDIMIENTO DE REPELO POR FILTRACION DE AGUA.



DESPRENDIMIENTO DE REPELO DE PARTE INTERIOR DE AULAS A CAUSA DE FILTRACION.



DESPRENDIMIENTO DE REPELO DE PARTE INTERIOR DE CORREDOR A CAUSA DE FILTRACION.

Firma y sello del Presidente de la
COMISIÓN DE PADRES DE FAMILIA
SANTA CATARINA MITA
JUTIAPA

Firma, Sello y No. de Colegiado del Supervisor Profesional
Ing. Edmundo Alejandro Gudiol Contreras
Coordinador de Infraestructura Escolar
DIDEDUC-JUTIAPA