

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Silva, aldea Tablón San Bartolo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0300-43	FECHA:	03/06/2024



Foto 1: Se quitó el techo, se está subiendo el tamaño de las paredes, ampliación de espacio dentro de los sanitarios y remoción de letrinas y puertas en mal estado.



Foto 2: Se removió la letrina de cemento, se están reforzando las paredes, vigas y pilares con hierro y concreto, se realiza una ampliación de ancho y altura de entortado de cemento en los sanitarios




Foto 3: se inicia a repellar las paredes, se instaló el techo de lámina y se entortó dentro y fuera de los sanitarios.



Foto 4: se realizó la ampliación de paredes de las aulas, se rellenó el suelo con selecto, para poder entortar, se está realizando la instalación del techo con estructura y lámina.



Foto 5: Se amplió las paredes de el aula 1, se instaló el techo luego se ampliaron las ventanas y se hará piso de cemento.



Foto 6: En el aula 2, se inició con la colocación del entortado de piso de cemento, se le agregó altura y ancho a las paredes del aula, se cambió techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wendy Roxana Cortez Venturo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

