

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Brisas, San Cristóbal Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-0579-43	FECHA:	15/08/2024



Foto1: Cocina se hizo un remozamiento de mesa de concreto, se hizo el poyotón con plancha de cocina + chimenea, se colocó azulejo en estufa y paredes, y el remozamiento de la puerta.



Foto 2: Área de cocina se colocó pila de dos lavaderos, repello en paredes, colocación de lámina troquelada calibre 26 con estructura metálica y chimeneas en estufa.



Foto 3: Instalación eléctrica completa y colocación de techo con su estructura.



Foto 4: Colocación de nuevos inodoros de fibra de vidrio para niños y niñas en pozo ciego.



Foto 5: Área de entrada se colocó tubo de drenaje de pila de otra casa con su caja y fundición de entrada nueva con electromalla de reforzamiento.



Foto 6: Área de Patio se colocó en muro perimetral electromalla para proteger con arreglo de columnas nuevas fundidas con hierro de 3/8" y repellos en parte lateral de cocina con su bajada de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Medina

Firma y sello del Presidente de la ORE

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público