

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jutiapa       | MUNICIPIO:                     | Moyuta                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío el Zapote, Aldea el Nanzal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-14-0019-43 | FECHA:                         | 21 de junio de 2024                |



Foto 1: Sustitucion de lamina dañada por lamina troquelada calibre 26 en aula Y corredor.



Foto 2: Mejoramiento de pared de block y techo en cocina en ejecucion.



Foto 3: Sustitucion de torta de cemento por piso ceramico en corredor en proceso



Foto 4: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por estructura portante metalica galvanizada en proceso.



Foto 5: Sustitucion de puerta de metal en aula por puertas metalicas nuevas en fase de retiro.



Foto 6: Sustitucion de ventanas, por ventanas de estructura de metal. Fase retiro de marcos dañados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Benigno Retana L

Benigno Retana Linares

Firma y sello del Presidente de la OPF



Hector Leonel Serrano Rosales

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jutiapa       | MUNICIPIO:                     | Moyuta                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío el Zapote, Aldea el Nanzal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-14-0019-43 | FECHA:                         | 21 de junio de 2024                |



Foto 7: Avances en colocacion de piso ceramico nuevo.



Foto 8: Realizacion de base para tinaco 1,200 litros.




Foto 9: Polleton de block con su respectiva plancha en fase de reforzamiento estructural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Benigno Retana L.

Benigno Retana Linares

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

