

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	28 de mayo de 2024




Foto 1: Mantenimiento de estructura de metal aula No. 1 lijar, pintar costaneras y cambiar lamina



Foto 2: Cambio de estructura de madera por metal y cambiar lamina



Foto 3: Cambio de estructura de madera por metal y cambiar lamina



Foto 4: Sustitución de malla por balcones de metal parte de enfrente del aula no.1



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jorge Cruz Pérez Firma y sello del Presidente de la OPR	[Sello] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---