

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA COBANERITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3880-45	FECHA:	8/08/2024



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE METAL POR METAL



MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE PUERTA DE METAL (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA)



SUSTITUCION DE CHAPAS



MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



REPACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la DPP


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL	ALDEA LA COBANERITA
ESTABLECIMIENTO:	17 03 3880 45	FECHA:	8/08/2024



pintura de muros exteriores e interiores



Reparacion de plancha de concreto de patio



Reparación de Sistema Eléctrico



Sustitucion de focos ahorradores




Sustitución de plajoneras



Sustitucion de interruptores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



JACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAL

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL	ALDEA LA COBANERITA
CÓDIGO DEL	17 03 3880 45	FECHA:	8/08/2024




SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES



SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



Austitución de elementos de fijación



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativa Público