

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBTS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO IXHUACUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0105-45	FECHA:	10/10/2024



SUSTITUCION DE TORTA DE CEMENTO LIQUIDO




SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



COLUMNAS



FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCON DE METAL EN VENTANA



FABRICACIÓN E INSTALACION DE PUERTA EN MODULO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delia A. m
Firma y sello del Presidente del COPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBTS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO IXHUACUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0105-45	FECHA:	17/10/2024



FABRICACIÓN E INSTALACION DE PUERTA





SUSTITUCIÓN DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO



SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS



REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

