

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBTS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO IXHUACUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0105-45	FECHA:	15/11/2024




SUSTITUCION DE TORTA DE CEMENTO LIQUIDO



SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



COLUMNAS



FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCON DE METAL EN VENTANA



FABRICACIÓN E INSTALACION DE PUERTA EN MODULO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delia A. M

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐


POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBTS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO IXHUACUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0105-45	FECHA:	16/11/2024



FABRICACIÓN E INSTALACION DE PUERTA



SUSTITUCIÓN DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO



SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS



REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delia A. M

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

