

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Centro Campesino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-3056-45	FECHA:	21/10/2024



REPARACION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



DESINSTALACIÓN DE TECHO



REPARACIONAS DE COLUMNAS DE MADERA POR CONSTRUCCIÓN



REPARACION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



PINTURA EN MUROS INTERIOR EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y sello Director Centro Campesino

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Centro Campesino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-3056-45	FECHA:	21/10/2024



REPARACION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



DESINSTALACIÓN DE TECHO




REPARACIONES DE COLUMNAS DE MADERA POR CONSTRUCCIÓN




PINTURA EN MUROS INTERIOR EXTERIOR



REPARACION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público