

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tesoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0122-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 3: Sustrucción de elementos de fijación.



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte



Foto 5: Reparación de banquetas de concreto




Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Juan Manuel Ramos</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	ESCUELA RURAL CASERIO EL TESORO CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA LA LIBERTAD PETEN	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	QUE-1 OFICIAL RURAL M... DIRECCION CASERIO EL TESORO LA LIBERTAD PETEN
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tesoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0122-43	FECHA:	11/11/2024




Foto 7: Sustrucción inodoro



Foto 8: Sustrucción lavamanos



Foto 9: Sustrucción de focos ahorradores




Foto 10: Sustrucción de plafoneras




Foto 11: Sustrucción de interruptores dobles




Foto 12: Sustrucción de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF **Juan Manuel Barrios** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA** **LA LIBERTAD, PETÉN**

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tesoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0122-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 13: Sustrucción de flípones



Foto 14: Reparación de cableado eléctrico




Foto 15: Sustrucción de ducto eléctrico + accesorios




Foto 16




Foto 17




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--