

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA VISTA HERMOSA, KM.35
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3344-45	FECHA:	26/08/2024



Foto1: INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 2: INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 3: INSTALACIÓN DE VENTANA PVC



Foto 4: INSTALACIÓN DE VENTANA PVC



Foto 5: INSTALACIÓN DE MURO PERIMETRAL, DE MALLA Y TUBO GALVANIZADO



Foto 6: INSTALACIÓN DE PORTÓN CON TUBO GALVANIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Dina Raquel Shitum

DINA RAQUEL SHITUMUL DE LA CRUZ
Firma y sello del Presidente de la OPF



Froilan Rafael Tizol Ruano

FROILAN RAFAEL TIZOL RUANO
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

