

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA VISTA HERMOSA, KM.35
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3344-45	FECHA:	26/08/2024



Foto 1: INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 2: INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 3: INSTALACIÓN DE VENTANA PVC



Foto 4: INSTALACIÓN DE VENTANA PVC



Foto 5: INSTALACIÓN DE MURO PERIMETRAL, DE MALLA Y TUBO GALVANIZADO



Foto 6: INSTALACIÓN DE PORTÓN CON TUBO GALVANIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se deben numerar las hojas.

Dina Raquel Shitumul

DINA RAQUEL SHITUMUL DE LA CRUZ
Firma y sello del Presidente de la OPF



Froilan Rafael Tizol Ruano

FROILAN RAFAEL TIZOL RUANO
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

