

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Concordia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0121-46	FECHA:	27 de septiembre de 2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Impermeabilización de losa




Foto 4: Sustitución de portón de metal



Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 6: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Concordia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0121-46	FECHA:	27 de septiembre de 2024



Foto 7: Sustitución de mingitorios



Foto 8: Sustitución de lavamanos



Foto 9: Sustitución de puerta



Foto 10: Sustitución de puerta en servicios sanitarios




Foto 11: Sustitución de Portón de Metal



Foto 12: Sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

