

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LA CUMBRE SETAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0107-43	FECHA:	20/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO



FOTO 6: REPARACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LA CUMBRE SETAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0107-43	FECHA:	20/11/2024



FOTO 7: REPARACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO




FOTO 8: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 9: PINTURA A PUERTAS SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 11: REPARACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

