

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA TORTUGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0236-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Sustitución de malla por balcon con malla.



Foto 2: pintura y colocación de balcones con malla por malla sin base.



Foto 3: Sustitución de malla por muro perimetral.



Foto 4: Sustitución de porton.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lubia Agustín Esteban

Firma y sello del Presidente de la OPF

Manley Ruiz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público