

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXBOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2351-42	FECHA:	24/04/2024



Foto1: Sustitución de estructura de madera, por estructura metalica y laminas.



Foto 2: Sustitución de estructura de madera, por estructura metalica y laminas.




Foto 3: Sustitución de estructura de madera, por estructura metalica y laminas.



Foto 4: Sustitución de estructura de madera, por estructura metalica y laminas.



Foto 5: Sustitución de estructura de madera, por estructura metalica y laminas.



Foto 6: Sustitución de estructura de madera, por estructura metalica y laminas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público