

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tamarindo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0011-42	FECHA:	25/11/2024




Foto 1: Sustitución de Cubierta de lámina




Foto 2: Sustitución de Estructura de Techo de madera por Metal




Foto 3: Sustitución de Puertas de Madera por Puertas de Metal




Foto 4: Sustitución de Ventanas de Malla Por Balcones de Metal




Foto 5: Sustitución de piso de cemento




Foto 6: Pintura de Muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Tamarindo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0011-42	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Sustitución de Cubierta de lámina




Foto 2: Sustitución de Estructura de Techo de madera por Metal




Foto 3: Sustitución de Puertas de Madera por Puertas de Metal




Foto 4: Sustitución de Ventanas de Malla Por Balcones de Metal



Foto 5: Sustitución de piso de cemento




Foto 6: Pintura de Muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tamarindo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0011-42	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Sustrucción de Cubierta de lámina




Foto 2: Sustución de Estructura de Techo de madera por Metal




Foto 3: Sustrucción de Puertas de Madera por Puertas de Metal




Foto 4: Sustrucción de Ventanas de Malla Por Balcones de Metal




Foto 5: Sustrucción de piso de cemento




Foto 6: Pintura de Muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---