



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10 0050-41	FECHA:	24/04/2024



Foto 1: Cambio de piso rustico por Ceramica Porcelanato



Foto 2: Cambio de Persianas por Balcones



Foto 3: Sustitucion de techo de lamina rustica por Lamina Troquelada



Foto 4: Sustitucion de estructura metalica por Costaneras galvanizas troqueladas




Foto 5: Sustitucion de Inodoro rustico por Letrina de PVC



Foto 6: Sustitucion de Puertas de madera rustica por Puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---

Todos los documentos que se encuentran en el sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10 0050-41	FECHA:	24/04/2024



Foto 7: Sustitución de puerta de metal por Puerta de metal troquelada



Foto 8: Cambio de pintura en fachada actual por Pintura de Aceite

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPB




Firma y Sello Director Centro Educativo

