

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EOUM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0060-42	FECHA:	10/12/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de piso de cemento líquido




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución de tubería línea principal



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EOUJ JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0060-42	FECHA:	10/12/2024



Foto 7: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



Foto 8: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 9: Instalación de estructura portante de metal



Foto 10: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 11: Desinstalación de estructura portante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--